



PODPIS ZAUFANY

WOJCIECH ADAM  
POLITAŃSKI  
20.10.2023 11:20:20 [GMT+2]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym**mgr inż.  
Wojciech Politański**rzeczoznawca samochodowy  
z listy ministra infrastruktury RS001797☎ +48 693 774 800  
✉ info@rzeczoznawca-lodz.com  
🌐 www.rzeczoznawca-lodz.com**Wycena Nr: 06/09/2023**

z dnia: 2023/10/19

Wykonawca opinii: mgr inż. Wojciech Politański RS001797

Zleceniodawca: Syndyk Joanna Gałązka

Adres: ul. 1 Maja 87/211, 90-755 Łódź

z dnia: 2023/10/19

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] X-2023

Marka: CITROËN	Model pojazdu: Xsara Picasso 2.0 HDI Kat. MR`99	
Wersja: Tonic	Nr rejestracyjny: EL720VU	Rok prod.: 2003
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: VF7CHRHYB39552145	

Nr INFO-EKSPERT	008-01341
Data pierwszej rejestracji	2003/06/06, (w Polsce: 2015/11/18)
Wskazanie drogomierza	300489 km
Okres eksploatacji pojazdu (2003/06/06-2023/10/19)	244 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	C
Dop. masa całkow.	1850 kg
Rodzaj nadwozia	minivan 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 66 kW (90 KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2003.01 - 2003.12)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	11	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
2	Immobilizer	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Klimatyzacja automatyczna	13	Szyby przyciemniane
4	Komputer pokładowy	14	Tapicerka z weluru
5	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	15	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
6	Poduszki powietrzne boczne przednie	16	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	17	Wycieraczka szyby tylnej
8	Radioodtwarzacz	18	Zaglówki foteli przednich
9	Siedzenia tylne dzielone	19	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	20	Zamek centralny
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera		

## STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas wstępnego badania stwierdzono:

### SILNIK :

Silnik z zapłonem samoczynnym, usytuowany w przedniej części pojazdu. Widoczne miejscowe zapocenia. Podczas badania nie stwierdzono uszkodzenia.

### PODWOZIE:

Zawieszenie przednie oraz tylne zabudowane prawidłowo, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych.

### NADWOZIE:

Nadwozie polakierowane na kolor szary.

Podczas badania stwierdzono: przód pojazdu (błotnik prawy, zderzak, pokrywa przednia, wzmocnienie czołowe, chłodnica) po naprawie blacharsko lakierniczej - pomiar grubości powłoki lakierowanej w załączeniu. Pokrywa bagażnika - odprysk lakieru w prawym dolnym rogu; próg lewy - uszkodzenie powłoki lakierowanej oraz punktowe ognisko korozji w tylnej części; drzwi lewe tylne - prowizorycznie naprawione, matowa powłoka lakierowana z widocznymi rysami; błotnik lewy przedni - zarysowanie powłoki lakierowanej; zderzak przedni - zarysowanie powłoki lakierowanej, urwane mocowanie lewej dokładki zderzaka.

### WNĘTRZE ORAZ WYPOSAŻENIE:

Uszkodzona tapicerka fotela kierowcy.

Uaktywniona kontrolka informująca o usterce w systemie poduszek gazowych - do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Nie sprawdzano działania układu klimatyzacji.

### KOŁA:

Tarcze kół stalowe 15". Opony bieżnikowane Technic Tyre All Master Q5. Wysokość bieżnika na osi przedniej ok 4mm, na osi tylnej ok 7mm.

Obtarte boki opon zamontowanych po prawej stronie pojazdu.

### KONKLUZJA:

Pojazd wymaga prac mających wpływ na jego wartość.

Wartość rynkowa pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota środków płatniczych, jaką należy zapłacić za określony pojazd na wolnym rynku, w ramach wymiany towarowo-pieniężnej (kupna-sprzedazy) w warunkach konkurencji.

## KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (245 mies.) 2 900 PLN

KOREKTY RÓŻNE - 300 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Konieczne naprawy pojazdu	-10.3	- 300

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**2600 PLN**

(słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

w tym VAT (23.0%) 486.18 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na X-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wojciech Politański