

mgr inż. Romuald Srokowski
rzeczoznawca N O T- S I M P,
biegły ds wyceny maszyn , urządzeń ,
pojazdów i technologii rolno – spoż,
Sądu Okręgowego w Łodzi
ul. Piotrkowska 182/395
tel. 42 6367301*695367301

Łódź dnia 23 .04 2021 r.

Joanna Gałązka
syndyk masy upadłości
ul. 1 Maja 87
90 – 755 Łódź

Sygn.

Zgodnie z postanowieniem syndyk masy upadłości p. Joanna Gałązka w Łodzi ul. 1 Maja 87 z dnia 12.04.2021 r w sprawie wyceny samochodów własność p. K. Murawska . Zadaniem moim jest ustalenie jaka jest wartość rynkowa samochodów przedstawionych mi do wyceny .

W dniu 17. 04.2021 rok udałem się na wizję lokalną do p. K. Murawskiej w Łodzi ul. Motylowa 14

Podczas wizji dokonałem oględzin przedstawionych mi do wyceny samochodów ich numery i inne niezbędne dane .

Wykonałem dokumentację zdjęciową oraz uzyskałem informację od kiedy były użytkowane i inne uwagi ..

Poniżej podaję wykaz samochodów osobowych

- osobowy samochód Fiat Panda
- osobowy samochód Fiat Seicento
- osobowy samochód Skoda Roomaster

1. Dane techniczne pojazdu Fiat Panda 169

Nr rej.	TOS79YV
Nr VIN	ZFA16900000375052
Rodzaj silnika	benzyna
Pojemność silnika	1242 cm ³
Moc silnika	44 kW
Rok produkcji.	2005 r.
Liczba miejsc	5
Ilość osi	2
Ciężar własny	860 kg.
Przebieg km.	121300 km
Uszkodzona tylna lewa lampa, pęknięty zderzak brak , hamulca, drzwi lewe przód i tył nie domykają się szpara .	
wartość rynkową ustaląm	na 2.800.00.zł.

Dane techniczne pojazdu Fiat Seicento

Nr rej.	EL. 7495L
Nr VIN	SFA1870000Z552733
Rodzaj silnika	benzyna
Pojemność silnika	899 cm ³
Moc silnika	29 kW
Rok produkcji.	2000 r.
Liczba miejsc	4
Ilość osi	2
Ciężar własny	738 kg.
Przebieg km.	183116 km

Stan techniczny w stosunku do daty produkcji wskazuje na nadmierne zużycie wartości rynkową oceniam na **1.500.00.zł.**

Dane techniczne pojazdu Skoda Roomster

Nr rej.	TOS 7X73
Nr VIN	TMBMD25J875047471
Rodzaj silnika	benzyna
Pojemność silnika	1600 cm ³
Moc silnika	77 kW
Rok produkcji.	2007 r.
Liczba miejsc	5
Ilość osi	2
Ciężar własny	1025 kg.
Przebieg km.	222.900km

Stan techniczny w stosunku do daty produkcji wskazuje na nadmierne zużycie przedni zderzak uszkodzony , lewy błotnik – przód widoczne wgniecenia ,w wielu miejscach karoserii uszkodzony lakier wartości rynkową oceniam na **9000.00.zł.**

Łączna wartość rynkowa **13.300.00 zł.**

Słownie : trzynaście tysięcy trzysta złotych

mgr inż. Romuald Srokowski
Rzecznik NOT-SIMP-SITR
nr upr. SIMP 314,107,319,830
nr upr. SITR III/8/04, IV/100/04, X/1/04, II/69/04
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/395
tel. 695 367 301, e-mail: romexp@plusnet.pl