

mgr inż.
Wojciech Politański

rzecznik samochodowy
z listy ministra infrastruktury RS001797

☎ +48 693 774 800

✉ info@rzeczoznawca-lodz.com

🌐 www.rzeczoznawca-lodz.com



Wycena Nr: 24_07_2025_YarisVerso

z dnia: 31.07.2025 r.

Wykonawca opinii: mgr inż. Wojciech Politański RS001797

Zadanie: OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2001

Model: Yaris 1.3 MR'99

Nr Info-Ekspert: 037-00348

Wersja: Verso Luna

Nr rejestracyjny: EZD50CV

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: JTDKW223100224663

Data pierwszej rejestracji

01.03.2002 r.

Wskazanie drogomierza

384583 km

Okres eksploatacji pojazdu (01.03.2002 r.-15.06.2025 r.)

279 mies.

Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)

biały 2-warstwowy typu uni

Oznaczenie typu

NC

Dop. masa całkow.

1520 kg

Rodzaj nadwozia

minivan 5 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1299 ccm / 63 kW (86 KM)

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2001.01 - 2002.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Radioodtwarzacz z RDS
2	Antena radiowa	11	Relingi dachowe
3	Filtr p/pyłkowy	12	Szyba tylna ogrzewana
4	Głośniki 4 szt.	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Immobilizer	14	Światło dodatkowe STOP
6	Komputer pokładowy	15	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	16	Wycieraczka szyby tylnej
8	Obrotomierz	17	Zamek centralny
9	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	18	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	* MAXXIS 175/60 R14 Presa Snow		90
Przednie prawe:	* MAXXIS 175/60 R14 Presa Snow		90
Tylne lewe:	* MAXXIS 175/60 R14 Presa Snow		90
Tylne prawe:	* MAXXIS 175/60 R14 Presa Snow		90

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do badania przedstawiono pojazd o danych identyfikacyjnych jak w powyższym zestawieniu.

Nie przeprowadzono próby drogowej.

Brak wartości pojazdu w katalogi Info-Ekspert

Wartość bazową ustalona za pomocą programu IWR, służącego do sprawdzania wartości średnich pojazdów dostępnych na internetowych portalach giełdowych.

Użytkownik deklaruje wymianę drogomierza przeprowadzoną ok 10 lat temu. Rzeczywisty przebieg pojazdu może być znacząco wyższy niż wskazany przez drogomierz.

SILNIK:

Silnik z zapłonem iskrowym- silnik pojazdu uruchamia się a jego praca nie wzbudza zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Zawieszenie przednie oraz tylne zabudowane prawidłowo, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych.

Opony zimowe w stanie skrajnego zużycia/

NADWOZIE:

Nadwozie pojazdu polakierowane na kolor biały

Pojazd po wcześniejszej naprawie w obrębie przodu - pokrywa komory silnika, błotniki przednie, zderzak przedni.

Samochód odznacza się licznymi, ponadnormatywnymi uszkodzeniami powłoki lakierowej, wynikającymi z charakteru i sposobu użytkowania.

- Zderzak przedni - powłoka lakierowa popękana. Uszkodzenia mechaniczne
- Pokrywa komory silnika - zarysowania
- Próg lewy oraz prawy - zarysowania, przetarcia, początkowe, powierzchowne ogniska korozji
- Błotnik tylny lewy - zarysowania, początkowe ogniska korozji
- Błotnik tylny prawy - uszkodzenia mechaniczne
- Zderzak tylny - zarysowania, przebarwienia
- Lewe tylne drzwi zablokowane
- Kabina zabrudzona.
- Niesprawna klimatyzacja

KONKLUZJA:

Pojazd wymaga prac mających wpływ na jego wartość.

Wartość rynkowa pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota środków płatniczych, jaką należy zapłacić za określony pojazd na wolnym rynku w ramach wymiany towarowo-pieniężnej (kupna-sprzedaży) w warunkach konkurencji

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny. W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej. Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane. Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów. Niniejsza opinia sporządzona została bezstronnie zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (289 mies.) * **6 100 zł**

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 1 499 zł**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 265 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 119 383 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -24.57%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **- 474 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 1 150 zł**

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5.0	- 230
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Ogólny stan powłoki lakierowej, wykazujący ponadnormatywne uszkodzenia wynikające z eksploatacji pojazdu.	-20.0	- 920

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 czerwca 2025 roku wynosi:

3 000 zł

(Słownie: trzy tysiące złotych)

W tym VAT (23.0%) **560.98 zł**

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wojciech Politański

98-100 Łask, ul. Bracka 13a

NIP 831-157-97-91

REGON 100972007

mgr inż. Wojciech Politański

Certyfikowany rzeczoznawca
samochodowy z listy Min. Infrastruktury
RS001797

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2025

Marka: TOYOTA
Model: Yaris 1.3 MR'99
Wersja: Verso Luna
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2001
Nr Info-Ekspert: 037-00348
Nr rejestracyjny: EZD50CV
VIN: JTDKW223100224663



IMG_2943



IMG_2944



IMG_2948



IMG_2950



IMG_2945



IMG_2949



IMG_2947



IMG_2946



IMG_2951



IMG_2967



IMG_2957



IMG_2963



IMG_2990



IMG_2958



IMG_2984



IMG_2969



IMG_2952



IMG_2955




IMG_2956




IMG_2972



IMG_2978



IMG_2979



IMG_2976



IMG_2981



IMG_2962



IMG_2985