

WYCENA Nr: ZP/OT/0172/04/2023

z dnia: 2023/04/03

Wykonawca wyceny : mgr inż. Tomasz Robert Falek

Właściciel: KAROLINA SZYMKOWSKA

Adres: ul. Nagórzycka, 97-200 TOMASZÓW MAZ.

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2023

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 1999

Model: Bora 1.6 MR'98

Wersja: Highline

Nr rejestracyjny: PZL91Y6

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VVWZZZ1JZXW151483

Nr INFO-EKSPERT	040-01315
Data pierwszej rejestracji	1999/03/11, (w Polsce: 2015/05/04)
Wskazanie drogomierza	255400 km
Okres eksploatacji pojazdu (99/03/11-23/04/03)	289 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony
Oznaczenie typu	1J2
Dop. masa całkowita	1700 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AKL AEH AKS APF
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1595 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.09-2000.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
2	Antena radiowa	17	Podłokietnik centralny przedni
3	Dach regulowany elektrycznie	18	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Filtr p/pyłkowy	19	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	21	Szyby przyciemniane
7	Głośniki 4 szt.	22	Światła p/mgielne przednie
8	Immobilizer	23	Światła z regulacją kąta pochylecia
9	Kolumna kierownicy regulowana	24	Światło dodatkowe STOP
10	Koło zapasowe pełnowymiarowe	25	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
11	Komputer pokładowy	26	Tapicerka "Bandchen"
12	Korektor siły hamowania elektroniczny	27	Uchwyty do mocowania bagażu
13	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	28	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	29	Wykończenie wnętrza drewnem orzechowym
15	Obrotomierz	30	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Dźwignie zmiany biegów i hamulca pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą		
2	Fotele przednie sportowe z regulacją odcinka lędźwiowego Fotele przednie sportowe Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		

- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu
 - Lusterko zewnętrzne lewe regulowane z wnętrza pojazdu
 - Lusterko zewnętrzne prawe z regulacją z wnętrza pojazdu
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 6 Zagłówki przednie i tylne 4 szt.
 - Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
 - Zagłówki foteli przednich

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Oględziny auta wykonano w dniu 14.03.2023 roku przy ulicy Nagórzyckiej 75 w Tomaszowie Maz.

Dokumentację pojazdu okazano w dniu 28.03.2023 roku.

Pojazd w chwili oględzin był w stanie unieruchomionym - brak możliwości rozruchu silnika.

W toku oględzin udokumentowano następujące uszkodzenia:

- odkształcenie i rozerwnie poszycia zderzaka tylnego;
- odkształcenie poszycia dachu w części tylnej;
- zarysowania:
 - błotnika przedniego lewego;
 - błotników tylnych: lewego i prawego;
 - drzwi bocznych tylnych: lewych i prawych;
- punktowe wykruszenia lakieru maski silnika;
- korozję błotnika przedniego prawego w części przedniej;
- brak osłony spryskiwacza reflektora prawego;
- rozerwanie poszycia siedziska fotela kierowcy;
- zużycie poszycia skórzanego koła kierownicy;
- wyposażenie pojazdu w koła z tarczami kół stalowymi, zamiast wyposażenia fabrycznego w koła z tarczami ze stopów lekkich.

Wg informacji osoby udostępniającej pojazd do oględzin (brak możliwości potwierdzenia w toku oględzin):

- uszkodzona jest skrzynia biegów - brak możliwości dokonania oceny i diagnostyki zespołu;
- nie działa podnośnik szyby drzwi kierowcy.

Dokumentację fotograficzną nagrano na płycie CD i załączono do wyceny.

Rozkodowano nr VIN - wydruk w załączeniu.

Brak notowań wartości bazowych w systemie Info - Ekspert. Wartość oszacowano na podstawie danych dotyczących ofert sprzedaży tej marki i typu pojazdu, zawartych na portalach olx.pl oraz allegro.pl, przyjmując najniższą wartość.

Ceny ofert sprzedaży pojazdów używanych VW Bora 1,6 rocznik 1999 mieszczą się w zakresie od 2950,- zł do 11900,- zł.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (287 mies.) *	3 000 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 500 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Diagnostyka skrzyni biegów	-16,7	- 500

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2500 PLN


(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 467,48 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

USŁUGI RZECZOZNAWCZE
Tomasz Falek
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Białobrzaska 7
NIP: 773-122-08-20 REG: 590713600

BIEGŁY SĄDOWY
RZECZOZNAWCA ds. JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG
Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Łodzi
w dziedzinie mechaniki samochodowej i ciągnikowej,
wycen pojazdów oraz kosztorysowania
szkód komunikacyjnych

mgr inż. Tomasz Falek

numer VIN	WVWZZZ1JZXW151483
Numer rejestracyjny	
Multifunktionsanzeige	
Elektroniczna blokada rozruchu i układ alarmowy	
Bez schowka na kasety/CD	
Chłodzenie silnika, wersja 1	
Wersja dla palących, popieln. z przodu i tyłu	
Wersja standard., bez wyposaż. specj.	
Airbag kierowcy/pasażera	
Dod. osłony nadw. przy progu bez nadkola	
Landesverkaufsprogramm Deutschland	
"Radio ""Gamma""	
AIRBAG BOCZNY	V5
Ilość do prezentacji samoch.	
Bez specj. zmian w nadwoziu	
Obud. lust. zewnętrznego w kolorze nadwozia	
Bez uszczelk zewn.	
5-biegowa mechan. skrzynia biegów	
Osłona przeciwmarz. do -25oC (toler. do -30oC)	
SIEDZENIA SPORTOWE	J6
Kółpaki do kół aluminiowych	
Bez dodatk. zabezp. dzieci.	
Podstawowe zawieszenie	
Tarcze hamulc. tylne	
2-WARSTW-PERLCOLOR - 2-WARSTW-PERLCOLOR - Czerwony kanionowy perła (Y1X)	Z5
Bez alarmu taxi	
Osprzęt do silnika podstawowego 06A.F (Alu)	
Opony 205/55 R 16 W	
Wspornik tabl. rej. przód (duży)	
Lampy SBBR z kloszami przyciemnionymi	
Zawieszenie tylne, wersja podstawowa 2	
PODUSZKA POW L/P	Q6
DYSZE SPRYSK OGRZ	I5
Dywaniki welur. przednie i tylne (PP)	
Komfortpakiet Elektrik	
Bez czujn. zużycia okładzin klocków	
UKŁ OCZYSZCZ REFLEKT	I6
Stabilizator przedni	
Winter-Paket (Wasserheiz.Funkfernbed.)	
Klucz do zamków zdalnie ster.	
Proces produk. standard.	
SKRZYNIA BIEGOW 5-B	P3
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	
Bez przygot.	
Wyposażenie sportowe	
Reflektor halogenowy, ruch prawostronny	
Trójkąt ostrzegawczy	
AKUMULATOR 60 AH	H2
1 lampka do czytania z przodu, 2 z tyłu	
Układ ABS	
Zawieszenie przednie, wersja podstawowa 1	
DEKOR W DREW -ORZEC	U5
Sygnały dźwięk. dwutonowe	
Bez urz. nawigac.	
Podsufitka jednoczęśc. Komfort wycięcie z tyłu (antena radiowa)	
System zasil. benzyną silnik. z wtryskiem	
CENTR RYGLOW RADIOWE	H3
Antena dachowa	
Nebelscheinwerfer (integriert)	
PODN SZYB ELEKTR	G2
Bez specjalnych zmian	

1595CCM 74KW	N5
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten	
Ryglow. tylnych siedz. zakluczane	
Emblemat z napisem 1,6	
Koła aluminiowe 6 1/2 J x 16 wzór : LE Castellet, ET 42	
OPONA 205/55 R 16 W	R5
Regulacja zasięgu refl.	
Bez specj.włączn.światel drog.	
Wlew paliwa-moduł 1 z wkładem	
Wykładz.drzwi i boków - gąbka i tkanina	
Sportowe fotele komfort.przednie	
Stoff "Baendchen" schwarz-anthrazit	
Stabilizator tylny	
Dodatk. tłum.hałasu zewn.	
Bez przedłuż.przebiegów między przegląd.	
Wskaźnik poz.wody w spryskiw.	
Airbag boczny z przodu	
Bez autom./wyłącz.dopł.paliwa	
Bez haka holown.	
Gałka/uchwyt zmiany biegów drewn.	
Składane uchwyty na ramie dachu, z tł.	
Bez specj.wyposażenia koloryst.	
Opony bez określenia producenta	
Czujnik prędkość. bez plomby (czujn.elektron.)	
Bez kontr.zap.pasów.	
Bez akumul.ciepła/ogrzew.dodatk.	
SPORT KIEROWN SKORA	K7
Zaglówki tylne	
Boczne listwy ochr. w kol.nadwozia	
Kol.kierown. regul.osiowo i pion.	
Winterpaket	
Układ spryskiw.reflekt.	
Hand Brake Lever In Leather	
12 V gniazdo w bagażniku	
Wspornik tabl.rej.tył (Unia Europ.)	
Typprüfand Deutschland	
Bez przygot.do zest.lamp.sygnałiz. i bez ant.do łączn.radiowej	
REFLEKTORY P-MGIELNE	I2
Bez gaśnicy	
Wycieraczki ze zmiennym trybem pracy z czujn.deszczu	
WYPOSAŻENIE N2P	K2
Konserwacja lakieru (wosk)	
Wykładz. w schowkach drzwiowych	
Wałki kołnierz. skrz.biegów średn. 100 mm	
Ośłona dźwigni zm.biegów skórzana	
Dodatkowe lampki ostrzegawcze (okolice drzwi)	
Kierunkowsk.boczne, przyciemn.	
Stahllräder 6.5J x 16 mit Winterbereifung	
Bez osłony przestrz.bagaż.	
PRADNICA 90 AMP	M7
Ogrzew. siedz.przedn. oddzielnie ster. czarno-antracytowy	
Zasys.śwież.powietrza	
Climatronic z reg.pow., bez freonu	
Siedz.tylneoparcie, dzielone, składane zamykane, z podłokiet.środk.	
Ost.progu ładunk. ze stali nierdz.	
Pierwsze napeln.paliwem seryjnym	
Limuzyna	
OBRECZE ALU 6,5JX16	S7

falek

Mechaniczne ster.gazem	
Koło zapasowe z ogum.jezdnym, stal.	
Zamek centr. zdalnie ster.falami radiowymi, obsługa z wewnątrz i specj.,zabezp.	
Lusterko zewnętrzne prawe, konvex	
Pojemnik węgla aktywnego	
Tarcze hamulc.przednie ze zintegr.zaciskiem	
Ohne CD/DVD für Navigation	
Lusterko zewnętrzne, elektrycznie regulowane i ogrzewane	
Odrygl. pokrywy bag/pokrywy tyln. od zewnątrz	
Pokrywa wlewu paliwa	
LUSTERKO ZEWN ELEKTR	G7
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	
WYPOSAŻ HIGHLINE	X3
Prądnica 90 A	
4 Türen	
Bez ogrzew.dodat./postojowego	
Komfort-Paket	
Stufenheck 4-türig	
LUST WEW AUTM SCIEMN	G9
SZY CZOŁ Z CZUJ DESZ	C6
"Radio ""Gamma""	
Silnik z wtryskiem 1,6 l/74kW	
Ohne Dachreling	
Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne	
Zakres resorowania 120	
Homologacja, uzupełnienie 05	
WSPOMAG UKŁADU KIER	Q1
Bez rozdzielacza siły hamow.	
Sport.kierown.skórz. z pod.powiet.	
Mittelarmlehne vorn	
Wykładzina przestrzeni bagażowej Komfort z pokrywą serwisową	
Bez zmieniaacza/odtwarzacza CD	
Elementy ozd., korzeń orzecha (z błyszcz.pow.zewn.)	
Bez rolety precyślon.	
Bez wykładz.dachowej (na całej pow.dachu)	
Napęd przedni	
Kraj. kontr. Unia Europejska	
Bez wyposaż.promoc.	
Bez systemu blokady stacyjki	
Bez dod.osłony dolnej silnika	
Regul.wysokości, ręcznie, dla fot.przednich	
Bez wspomag.parkow. (Parkpilot)	
Torba do bag.na oparciu foteli przed.	
Servolenkung	
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend	
Zaglówki do siedz.przedn. regul.wysok. i pochyl.	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Bez wskaźnika kontr.AG	
Bez określenia klasy obciąż.dla osi tylnej	
AUTOALARM	K8
Bez wzmochn.sygn.dźwięk/regulacji kolejn.dźwięk.	
Siatka do bagażnika	
HAMULEC PRZ 256X22	Z1
Wykładz.bagażnika, welur (Dilour)	
Naklejki/tabliczki po niemiecku	
WSKAŹN WIELOFUKCYJNY	L7
SIEDZ PRZ OGRZEWANE	J7



lumbar support, manually adjustable front seat
backrests

Z kierownicą po lewej stronie

Comfortline

Atrapa chłodnicy

Trójpunkt.aut.pasy bezp. z tyłu, na zewn.

Bez ściany grodz.

Materiały trudnopalne

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Tylna lampa przeciwmg., ruch prawostr.

Oslony obniżające Cw, zakres kompl.

Bez przygot. do mont.urząd. do łączn.radiowej

Lusterko kosmetyczne lewej, podświetl.

Bez wycier.tylnej szyby

CLIMATRONIC

F2

Typschild für M1-Pkw mit EG-Typgenehmigung,
mit Gewichtsangabe, mit COC-Papieren

Hinterachse "Standard"

Uchwyt do apteczki i trójkąta ostrzeg.

Bez powierzchni załad.

Bez naklejki i emblematów

Zestaw wskaźn. z obrot., zegar. i

wskaz.prędkość. w km/godz.

Różnicowanie klas samochodu -1J0-

Zbiorn.paliwa o specjaln.obróbkce materiału
(fluorowanie)

Akumulator 280A (60AH)

Bez czujnika temp. zewn.

Podnośniki szyb elektryczne z włączaniem
komfortowym i zabezpieczaniem przed
włączeniem

4-cylindr. silnik benz. 1,6 L/ 74 kW z wtryskiem
wielopunktowym, EU3-D silnik podstawowy : T6H

Bez oświetlenie komory silnika

Sitzbezüge in Stoff

Innenspiegel automatisch abblendend

Moduł podłogi tylnej wersja 2

Stat.pas biodr.tylny, środk.

8 głośników (pasywne)

Układ zmiany biegów, drążki

OSZKL SCIEMNIONE

F4

Oświetlenie przestrzeni bagażowej

Bez ukł.regul.prędk. (GRA)

Zest.narzędzi z alumin.podnośnikiem

Pakiet wyposaż.dodat. klimatyzacja

bezfreonowa zamiast dachu szkl.przesuw-
uchyłn.

Śruby do kół z zabezpiecz (nie zakłuczane)

Półka na tunelu, przedłuż.kons.środk.

Uchwyt na kubki

USŁUGI RZECZOZNAWCZE

Tomasz Falek

97-200 Tomaszów Maz.

ul.Białobrzaska 7

NIP:773-122-08-20 REG:590713600