

Rzeczoznawca : mgr Jarosław Sipa

Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Jarosława Gawora

Adres: 90-755 Łódź, Al. 1 Maja 87 p.211

Zadanie: Wycena wartości pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2023

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2008

Model: C5 II 2.0 HDI FAP MR`08

Wersja: Confort

Nr rejestracyjny: EBE06157

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF7RDRHRJ54077443

Nr INFO-EKSPERT	008-02408
Data pierwszej rejestracji	2008/10/22, (w Polsce: 2010/11/02)
Data ważności badania technicznego	2023/10/13
Wskazanie drogomierza	404849 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/10/22-23/04/26)	174 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	X71/X72
Dop. masa całkow.	2155 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna*
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.03-2008.09)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Filtr cząsteczek stałych	17	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	18	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Fotel pasażera z regulacją wysokości	19	Poduszka powietrzna pasażera
4	Głośniki 6 szt.	20	Poduszki powietrzne boczne
5	Hamulec postojowy elektryczny	21	Radioodtwarzacz CD + MP3
6	Immobilizer	22	Reflektory z doświetlaniem łuków
7	Kierownica pokryta skórą	23	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	24	Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	25	Światła do jazdy dziennej
10	Komputer pokładowy	26	Światła mijania włączane automatycznie
11	Kurtyny powietrzne boczne	27	Światła p/mgielne przednie
12	Listwy boczne ochronne chromowane	28	Światło dodatkowe STOP
13	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	29	Tarcze kół stalowe 16"
14	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	30	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Opony 225/60 R16	31	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
16	Podłokietnik centralny przedni	32	Zawieszenie hydropneumatyczne
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania		
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		
	System wspomagania nagłego hamowania		
	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 4 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+ Czujniki parkowania - tył	179
2	Lakier metalizowany	238
3	+ Skrzynia biegów automatyczna	1 334
4	System nawigacji satelitarnej z funkcją JUKEBOX	446
	System nawigacji satelitarnej	
	Dysk twardy	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 225/55 R16 99W XL WEATHER CONTROL A 005 TL	4,0	66
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 225/55 R16 99W XL WEATHER CONTROL A 005 TL	4,0	66
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 225/55 R16 99W XL WEATHER CONTROL A 005 TL	4,0	66
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 225/55 R16 99W XL WEATHER CONTROL A 005 TL	4,0	66

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W wyniku wykonanych oględzin oraz jazdy próbnej stwierdzam:

Pojazd intensywnie eksploatowany znaczny ponadnormatywny przebieg pojazdu.

Pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko lakierniczych strona prawa, przód str. lewa, pokrywa komory silnika. Wykonano pomiar grubości powłoki lakierniczej: błotnik przód str. lewa 270-1050µm, pokrywa komory silnika 410- 1000µm, błotnik przód str. prawa 250-415µm, drzwi strona prawa 500 µm, błotnik tył str. prawa 300-1055µm, pokrywa komory bagażnika 270µm, dach 100-170µm, drzwi strona lewa 150-170µm.

Pęknięty reflektor przód str. prawa, uszkodzone przeguby na półosiach, brak możliwości uruchomienia nawigacji, hamulce do przeglądu.

Ogniska korozji na pokrywie komory bagażnika oraz drzwi przód str. lewa.

Powłoka lakiernicza na poszyciu nadwozia rysy z ubytkiem lakieru oraz przebarwienia.

Wnętrze pojazdu nosi ślady intensywnej eksploatacji.

Właściciel pojazdu jeden klucz.

Brak alarmu.

Przedstawiono do wglądu dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

Oględziny przeprowadzono w warunkach parkingowych.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (179 mies.) 18 600 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 2 197 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 456 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 4 723 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 281 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 123 449 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -22,22%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 713 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 479 PLN

W tym:

[%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

-5,0

- 826

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu.

Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

-10,0

-1 653

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Konieczne naprawy pojazdu

-6,0

-1 000

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

12300 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 2300,00 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OGRANICZENIA I ZASTRZEŻENIA

- Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości, a nie ceny. Cena powstaje w akcie kupna - sprzedaży
- Wycena opracowana w oparciu o informacje uzyskane od zleceniodawcy. Zakłada się, że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć większy wpływ na wartość pojazdu.
- Wycena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
- Niniejsza wycena sporządzona została zgodnie z przepisami prawa i standardami rzeczoznawców, a także zgodnie z przekazanym stanem przez zleceniodawcę. Nie obejmuje analizy stanu prawnego i księgowego.
- Autor nie odpowiada za wady ukryte oraz uszkodzenia powstałe po wykonaniu wyceny.
- Wycena nie stanowi orzeczenia technicznego.
- Wartość pojazdu określona na dzień wykonania wyceny.
- Dane zawarte w skrótowym opisie technicznym służą wyłącznie do celów informacyjnych dla rzeczoznawcy jako podstawa określenia wartości rynkowej.
- Nie badano poprawności i budowy numerów identyfikacyjnych.
- Rok produkcji przyjęto na podstawie okazanych dokumentów.
- Wykonano i załączono dokumentację fotograficzną 36szt. zdjęć.
- Oględziny pojazdu przeprowadzono w Rogowcu k/ Bełchatowa.

Wycenę sporządził:

Dnia: 28.04.2023r.

Rzeczoznawca Samochodowy
w dziedzinie wycen pojazdów
samochodowych, maszyn i urządzeń oraz
eksploatacji, naprawy, oceny stanu technicznego.
Wpisany na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym
w Piotrkowie Tryb.
Wpisany na listę biegłych skarbowych przy
Izbie Skarbowej w Łodzi pod nr. V/II-2/7240-50/02.

Pieczęć:

RZECZOZNAWCA
Nr.upr. 0233/97 Warszawa
Nr.upr.79/RzM/01 Warszawa

mgr Jarosław Sipa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 08/04/23

z dnia: 2023/04/26

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2023

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2008

Model: C5 II 2.0 HDI FAP MR`08

Wersja: Confort

Nr rejestracyjny: EBE06157

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



P4256089



P4256090



P4256091



P4256092



P4256093



P4256094



P4256095



P4256096




P4256097



P4256098



P4256099



P4256100



P4256101



P4256102



P4256103



P4256104



P4256105



P4256106




P4256107



P4256108



P4256109




P4256110



P4256111




P4256114



P4256115



P4256116



P4256117



P4256118



P4256119



P4256121



P4256124



P4256125



P4256126



P4256127



P4256128



P4256131

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 08/04/23

z dnia: 2023/04/26

Rzeczoznawca : mgr Jarosław Sipa

Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Jarosława Gawora

Adres: 90-755 Łódź, Al. 1 Maja 87 p.211

Zadanie: Wycena wartości pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2023

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2008

Model: C5 II 2.0 HDI FAP MR`08

Wersja: Confort

Nr rejestracyjny: EBE06157

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 008-02408

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 104 500 PLN brutto na 12/2008

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2008	05	18600	18600
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (179 mies.)			18 600 PLN

Normatywny okres eksploatacji	179 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2008/10/22
Rzeczywisty okres eksploatacji	174 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	456 PLN po korekcie: 19 056 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2008.03-2008.09

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	0,75			1,95	0,48	179
2	Lakier metalizowany	0,50			1,91	0,66	238
3	Skrzynia biegów automatyczna	0,25			8,46	0,83	1 334
4	System nawigacji satelitarnej z funkcją JUKEBOX	1,00			7,55	0,31	446
	System nawigacji satelitarnej Dysk twardy						
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							2 197 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							2 197 PLN po korekcie: 21 253 PLN

Przebieg normatywny	281 400 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	404 849 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 723 PLN po korekcie: 16 530 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 826
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-1 653
Konieczne naprawy pojazdu	-6,0	-1 000
KOREKTY RÓŻNE	- 3 479 PLN po korekcie:	13 051 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe: 1114	66*	4			Prawe: 1114	66*	4

08/04/23**2023/04/26**

Tylna

Lewe: 1114 66* 4

Prawe: 1114 66* 4

KOREKTA ZA OGUMIENIE		- 713 PLN	po korekcie:	12 338 PLN
----------------------	-------	-----------	--------------	-------------------

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		12 300 PLN
--	-------	-------------------

Wycenę sporządził:

Dnia: 28.04.2023r.

mgr Jarosław Sipa